

アスベスト含有分析調査結果一覧

施設	調査実施棟	採取箇所	位相差顕微鏡を使用した分散染色法による 分析結果(本/1000粒子)			X線回折分析法による分析結果(%)			総合判定
			クリソタイル	アモサイト	クロシドライト	クリソタイル	アモサイト	クロシドライト	
1	市史編さん室	1F廊下天井	0	0	0	0	0	0	石綿含有せず
2	本庁舎1号館	B1防災倉庫天井	0	0	0	0	0	0	石綿含有せず
		6F中会議室天井	0	0	0	1.9	0	0	石綿含有せず
	本庁舎3号館	2F会議室天井	0	0	0	0	0	0	石綿含有せず
		B1FEV機械室天井	0	0	0	0	0	0	石綿含有せず
	本庁舎4号館	B2倉庫天井	0	0	0	0.6	0	0	石綿含有せず
		社会福祉センター	0	0	0	0	0	0	石綿含有せず
3	志津出張所	委員会階段室天井	0	0	0	0	0	0	石綿含有せず
		機械室天井	0	0	0	0	0	0	石綿含有せず
4	志津コミュニティセンター	2F空調機械室天井	0	0	0	0	0	0	石綿含有せず
		外便所天井	0	0	0	0	0	0	石綿含有せず
5	健康管理センター	1F階段下隔離室天井	0	0	0	0	0	0	石綿含有せず
		1F階段下コンプレッサー室天井	0	0	0	0	0	0	石綿含有せず
6	太田調整池ポンプ場	ポンプ場天井	不検出	不検出	不検出	-	-	-	石綿含有せず
7	上座総合公園プール管理棟	プール管理棟天井	不検出	不検出	不検出	-	-	-	石綿含有せず
8	南部浄水場新館ポンプ棟	ポンプ棟階段下	不検出	不検出	不検出	-	-	-	石綿含有せず
9	志津浄水場新館ポンプ棟	配水ポンプ室	不検出	不検出	不検出	-	-	-	石綿含有せず
		志津浄水場原水ポンプ室	不検出	不検出	不検出	-	-	-	石綿含有せず
10	上座浄水場ポンプ棟	配水ポンプ室	不検出	不検出	不検出	-	-	-	石綿含有せず
		自家発電機室	不検出	不検出	不検出	-	-	-	石綿含有せず
10	上座浄水場原水ポンプ室	原水ポンプ井室	不検出	不検出	不検出	-	-	-	石綿含有せず
		原水ポンプ井室	不検出	不検出	不検出	-	-	-	石綿含有せず
11	佐倉小学校15棟	階段室天井	0	0	0	0	0	0	石綿含有せず
		階段室天井	0	0	0	0	0	0	石綿含有せず
		体育室天井	0	0	0	0	0	0	石綿含有せず
12	内郷小学校10棟	階段室天井	0	0	0	0	0	0	石綿含有せず
		体育室天井	0	0	0	0	0	0	石綿含有せず
		内郷小学校16-1棟	階段室天井	0	0	0	0	0	石綿含有せず
13	臼井小学校5棟	体育室天井	0	0	0	0.3	0	0	石綿含有せず
14	印南小学校1棟	階段室天井	0	0	0	0	0	0	石綿含有せず
		体育室天井	0	0	0	0	0	0	石綿含有せず
		印南小学校10棟	階段室天井	0	0	0	0	0	石綿含有せず
15	千代田小学校8棟	体育室天井	0	0	0	0	0	0	石綿含有せず
		千代田小学校11-1棟	階段室天井	0	0	0	0	0	石綿含有せず
		千代田小学校11-2棟	階段室天井	0	0	0	0	0	石綿含有せず
16	上志津小学校13棟	体育室天井	0	0	0	0	0	0	石綿含有せず
17	志津小学校10棟	階段室天井	0	0	0	0	0	0	石綿含有せず
		体育室天井	0	0	0	0	0	0	石綿含有せず
18	南志津小学校1棟	体育室天井	0	0	0	0	0	0	石綿含有せず
		南志津小学校6棟	階段室天井	0	0	0	0	0	石綿含有せず
19	根郷小学校13棟	階段室天井	0	0	0	0	0	0	石綿含有せず
		根郷小学校17棟	階段室天井	0	0	0	0	0	石綿含有せず
		根郷小学校25-1棟	階段室天井	0	0	0	0	0	石綿含有せず
20	和田小学校1-2棟	階段室天井	0	0	0	0	0	0	石綿含有せず
		体育室天井	0	0	0	0	0	0	石綿含有せず
21	弥富小学校11棟	階段室天井	0	0	0	0	0	0	石綿含有せず
		体育室天井	0	0	0	0	0	0	石綿含有せず
22	井野小学校5棟	階段室天井	0	0	0	0	0	0	石綿含有せず
		体育室天井	0	0	0	0	0	0	石綿含有せず
		井野小学校7棟	階段室天井	0	0	0	0	0	石綿含有せず
23	佐倉東小学校4棟	体育室天井	0	0	0	0	0	0	石綿含有せず
24	西志津小学校5棟	体育室天井	0	0	0	0	0	0	石綿含有せず
25	小竹小学校2棟	体育室天井	0	0	0	0.9	0	0	石綿含有せず
		小竹小学校6棟	階段室天井	0	0	0	0	0	石綿含有せず
		小竹小学校8棟	階段室天井	0	0	0	0	0	石綿含有せず
26	間野台小学校1棟	階段室天井	0	0	0	0	0	0	石綿含有せず
		体育室天井	0	0	0	0	0	0	石綿含有せず
		間野台小学校8棟	階段室天井	0	0	0	0	0	石綿含有せず
27	青菅小学校1-1棟	階段室天井	0	0	0	0	0	0	石綿含有せず
		階段室天井	0	0	0	0	0	0	石綿含有せず
28	志津中学校1-1棟	階段室天井	0	0	0	0	0	0	石綿含有せず
		体育室天井	0	0	0	0	0	0	石綿含有せず
		志津中学校18棟	吹き抜け渡り廊下天井	0	28本	0	2%	0	アモサイト2%含有
		志津中学校20棟	階段室天井	0	0	0	0	0	石綿含有せず
29	上志津中学校1棟	階段室天井	0	0	0	0	0	0	石綿含有せず
		上志津中学校6棟	階段室天井	0	0	0	0	0	石綿含有せず
		上志津中学校10棟	階段室天井	0	0	0	0	0	石綿含有せず
30	南部中学校12棟	階段室天井	0	0	0	0	0	0	石綿含有せず
31	臼井中学校6棟	体育室天井	0	0	0	0	0	0	石綿含有せず
		階段室天井	0	0	0	0	0	0	石綿含有せず
32	井野中学校3棟	体育室天井	0	0	0	0	0	0	石綿含有せず
33	臼井南中学校2棟	第2アリーナ・器具庫・補助水槽室	0	0	0	0	0	0	石綿含有せず
34	弥富幼稚園	昇降口天井	0	0	0	0	0	0	石綿含有せず
35	ヤングプラザ	2F多目的室天井裏	0	0	0	0	0	0	石綿含有せず
36	中央公民館	外部倉庫天井裏	0	0	0	0	0	0	石綿含有せず
37	和田公民館	会議室天井	0	0	0	11	0	0	石綿含有せず
38	市民音楽ホール	2Fホール天井裏	0	0	0	0	0	0	石綿含有せず
38施設	70棟	75箇所							

・施設番号6～10における、位相差顕微鏡を使用した分散染色法による分析結果の「不検出」は、定性分析の結果、アスベストが検出されなかったことを示しています。

・X線回折分析法による分析結果の「0」は、X線回折分析法で該当ピークが認められなかったことを示しています。

・X線回折分析法による分析結果でクリソタイルを検出しているものがありますが、再度の分析でアスベストの含有がないことを確認し、石綿含有せずと判定しています。