

岩名運動公園土砂崩れの対応状況の経過報告について

状況

令和7年4月7日（月）21時頃に岩名運動公園内の長嶋茂雄記念岩名球場北西側の法面部分において土砂崩れが発生いたしました。

被害状況については、テニスコート前面の園内道路に崩れた土砂及び樹木が堆積し、通行不能となったところです。

園内道路の一部通行止めを行い、迂回ルートを設定しましたが、土砂崩れ発生箇所の応急復旧工事が完了し、安全確認ができましたことから、4月22日（火）11時から通行止めを解除したところです。

経緯

令和7年4月7日（月）

21時頃にコミュニティバス受託業者より園内にて土砂崩れが発生し、バスルートでもある園内道路が封鎖され、通行不能となっている旨の連絡を受けたほか、指定管理者である千葉県まちづくり公社からの連絡により覚知しました。

初動対応として、迂回路の設定と通行止めを実施したほか、井戸水の配水管等が破損し、漏水が発生していることを確認したことから、井戸ポンプの停止と上水道止水栓の閉鎖を行い、漏水の停止を確認しました。

令和7年4月9日（水）～4月11日（金）

倒木撤去及び土砂撤去に支障となる樹木伐採を実施

令和7年4月14日（月）

土砂撤去を開始し、同日、完了

令和7年4月15日（火）～19日（土）

応急復旧工事として大型土嚢を設置

令和7年4月21日（月）

園内道路清掃及び安全確認を実施

令和7年4月22日（火）

11時から通行止めを解除

影響

令和7年4月7日から4月22日までの間、園内道路の一部を通行止めとさせていただきました。

園内施設については、一部の施設を令和7年4月7日から4月9日までの間、その他の施設を4月7日から4月11日までの間、使用休止とさせていただきました。

(令和7年4月10日(木)から使用再開)

1. 小出義雄記念陸上競技場
2. 岩名球技場
3. 青少年センター
4. スポーツ資料館

(令和7年4月12日(土)から使用再開)

1. 長嶋茂雄記念岩名球場
2. 岩名第二球場
3. テニスコート

原因

令和7年4月1日から4月2日までの間に降った大雨による土壌雨量が起因しているものと推定しています。

【令和7年4月1日午前8時～4月2日午前8時 24時間雨量 83mm(観測点:佐倉市馬渡)】

土壌雨量が増加したことに伴い土砂の小崩落が発生し、これにより井戸水の配水管などが破損し、漏水が発生したことで、大規模な土砂崩れにつながったものと推定しています。

今後の対応

令和7年6月補正予算にて、本復旧のための補正予算提案を行わせていただき、議決後に、土砂崩れ発生箇所の辺縁部も含め、のり枠工による対策工事を実施し、同様の事象が発生することのないように、更なる安全対策を講じてまいりたいと考えています。

●応急復旧工事前後

応急復旧工事完了後【令和7年4月21日(火) 午前12時時点】



土砂崩れ発生時点【令和7年4月8日(火) 午前7時時点】



●令和7年4月22日(火)午前11時から解除する岩名運動公園内通行止め区間

