



第2期整備予定地 (チップ園路)



第1期整備地と上戸小学校 (右奥)



堀跡

本来は深さ2mの堀であるが、30cm程度掘り溜めて碎石を埋めている。



土系舗装の流出

降雨により舗装の継ぎ目が水の通り道になってしまう。



土系舗装と芝生

だんだんと草が生えてきます。



土系舗装による堀跡の表示

クラックが生じている。



上戸小学校沿いの目隠しのための植栽

史跡の園路を通学路として兼用



小学校脇のフェンス

盛土保護と芝生

芝生にクローバーが群生してきている



遺構表示

入口脇のトイレ棟

掘立柱建物の柱穴を金属で表示
(主柱は鏡面仕上げ、束柱は曇り仕上げ)

進入口は、車イス対応のスロープになっている。