










プロドライバーの意見

タクシー会社2社から 29名回答



安全性について



- 1. 縁石が無いのでスピードを抑えるようになった
- 2. 縁石が無いのでスピードを出すようになった
- 3. 歩行者と仕切りがないので気をつかう
- 4. 以前と安全確認は変わらない
- 5. 無回答