

トヨタ製品におけるアスベスト（石綿）使用状況について

2005年11月8日

株式会社 トヨタ

日頃はトヨタ製品をご愛用いただきまして誠にありがとうございます。

現在、当社ではアスベスト（石綿）を使用している製品はございません。

過去において石油燃焼機器の一部にきわめて微量ですが、アスベスト（白石綿）を含有する部品を使用しておりました。

外部に露出しない部分に、固化しての使用やカバーで覆って使用しており、通常の使用状態において飛散することはありません。

現時点で把握できています情報を下記の通りお知らせ致します。

[2005年11月8日現在の調査結果です]

芯式石油ストーブ及び大型石油ストーブ（KB/KBN/KF/KFN/KFR/FIR）にはアスベストを含有する部品は過去の製品においても使用しておりません。

石油ファンヒーター

使用形式	部品名	使用期間（年）
石油ファンヒーター全形式	点火ヒーターガイドパッキン	1983～1990
	フレームロッドパッキン	1985～1998
LCB-30A	バーナー遮風パッキン	1985～1986
LS-600		1987

FF（密閉）・ポット（半密閉）式石油ストーブ

使用形式	部品名	使用期間（年）
FFA-380/560/740系 FFA-3/30/300系 FFA-5/500/600系 FFA-1000系	バーナーパッキン ネンショウトウパッキン ガイトウウケ/オサエパッキン ガラスパッキンA/B ジョイントパッキン	1976～1989
FFA-300系 FFA-500/600系 FFA-1000系	テンカヒーターガイドパッキン	1986～1990
FFA-80系 FFA-1000系	バーナーシャフウパッキン	1982～1990
FF-177/35/45/55系	フレームロッドパッキン	1995～2000
HS-10AF/8AK	ガラスクッション A/B	1976～1989
HS-12M	点火しん	1970～1979

石油給湯機

使用形式	部品名	使用期間（年）
BS-3100系 BSF-3100系	熱交換器パッキン	1985～1996
BS-305F BS-3200F	熱交換器パッキン 排気パッキン	1985～1990

石油風呂釜

使用形式	部品名	使用期間（年）
AF-203系	パッキン	1976～2003

本件に関する問い合わせ先

サービス課 電話：０５２－８２２－１１４４

FAX：０５２－８２２－２７４２

(受付時間：土・日、祝祭日、夏季休暇、年末年始を除く８：００～１７：００)

- * お客様から頂く個人情報は、回答のためだけに使用させていただきますが、お客様へより適切な対応のために必要であると判断した場合は、お客様のお名前、住所、電話番号などを関連企業に提出する事があります。
- * お客様はお問い合わせ窓口に対し個人情報提供の停止を請求する事ができます。