

志津コミュニティセンター修繕実績

件 名	内 容
【令和4年度】	
冷却塔ファンベルト交換	空調用の屋外冷却塔上部ファンベルト交換
トイレドアハンドル修繕	トイレ入口ドアハンドルの修繕
吸収冷温水発生機バーナーモーター等修繕	吸収冷温水発生機2号機バーナーモーター交換修繕
防火設備修繕	防火扉の不具合解消修繕
リヤカー修繕	多目的グランドのリヤカー修繕
吸収冷温水発生機真空部品交換修繕	吸収冷温水発生機No1の修繕
男子トイレ和式便器つまり解消	2階男子トイレ便器につまり修繕
1F女子トイレ漏水修繕	1階女子トイレ漏水修繕
調理室ファンコイルユニット修繕	調理室の空調ファンコイルを交換
冷却塔補給水配管修繕	空調屋外冷却塔の給水管の錆び修繕
入口看板修繕	駐車場入口看板補修
ガス空調機（GHP）修繕	GHP室外機修繕
スチールドア修繕	ゴミ倉庫のスチールドア交換
安全施設修繕	外周部歩道の車止め修繕
男子トイレ点検口修繕	1階男子トイレ床の点検口修繕
駐車場入口看板修繕	駐車場入口表示看板の修繕
【令和5年度】	
漏水修繕	屋上の一部の防水シートの修繕
誘導灯修繕工事	避難誘導灯の一部の交換
ラインポンプ他交換修繕	吸収冷温水発生機ラインポンプ故障による交換修繕
排煙窓修繕工事	老朽化により故障した排煙窓の一部の交換・修繕
GHP修繕	視聴覚室GHPの故障による修繕
防火設備修繕	防火扉の起動回路断線による修繕
多目的トイレ非常ボタン修繕	多目的トイレ非常ボタンの故障による修繕
吸収冷温水発生機バーナーモーター及びファン交換	吸収冷温水発生機バーナーモーター及びファンの交換
ガス漏れ火災火災警報設備修繕	耐用年数の過ぎたガス漏れ火災警報器の交換修繕
冷却塔ファンベルト交換修繕	吸収冷温水発生機冷却塔ファンベルト交換
視聴覚室GHP室外機修繕	視聴覚室GHPの故障による修繕
第2会議室天井修繕他	第2・3会議室天井修繕、大会議室柱修繕、他
外灯不点修繕	園内灯の故障による修繕
【令和6年度】	
自家発電機の故障修繕	蓄電池等の交換による修繕
屋上防水シート修繕	屋上防水シートの破損部分の修繕
吸収冷温水発生機の修繕	2号機の真空部品の交換等による修繕
園内灯修繕	園内灯のLED化の修繕
歩道漏水修繕	歩道漏のための修繕
誘導灯修繕	避難誘導灯の修繕