

第二次公共施設における吹きつけ材使用施設一覧表(アスベスト含有分析調査対象施設の追加)

部	施設小計	所属	調査実施施設	第一次調査		第二次調査				備考					
				施設 カウント	吹付 使用	分析対象 施設	分析対象 棟	分析対象 検体数	対象除外理由	場所	供用開始		住所		
総務部	4	行政管理課	市史編さん室		有り			1		壁・天井	昭和	48年		佐倉市弥勒町78番地	
			管財課	本庁舎1号館		有り			2		天井	昭和	46年	3月	海隣寺町97
			本庁舎2号館		有り		×	0	外壁吹付(非含有)	天井	平成	5年	4月	海隣寺町97	
			本庁舎3号館		有り			2		天井	昭和	46年	3月	海隣寺町97	
			本庁舎4号館		有り			1		天井	昭和	46年	6月	海隣寺町97	
			社会福祉センター		有り			1		天井	昭和	60年	10月	海隣寺町97	
			議会棟		有り			1		壁	昭和	46年	3月	海隣寺町97	
			並木町倉庫		有り	×	×	0	吹付無し	外壁	昭和	50年	10月	並木町28-3	
			松ヶ丘倉庫(選挙管理委員会)		有り	×	×	0	外壁吹付(非含有)	外壁					大栗204-400
		市民部	2	志津出張所	志津出張所		有り			1		天井	昭和	53年	4月
福祉部	1	志津コミュニティセンター	志津コミュニティセンター		有り			2		空調機械室天井等	昭和	62年		佐倉市井野794-1	
経済環境部	3	地域医療課	健康管理センター		有り			2		壁・天井	昭和	52年	11月	佐倉市江原台2-27	
			生活環境課	井野大気測定局		有り	×	×	0	リシン吹付(非含有)	外壁	平成	7年		佐倉市井野794-1
				岩富大気測定局		有り	×	×	0	リシン吹付(非含有)	外壁	昭和	54年		佐倉市岩富町538
上志津原公衆トイレ		有り		×	×	0	リシン吹付(非含有)	壁	昭和	54年	3月	佐倉市上志津原62			
土木部	3	土木課	太田調整池ポンプ場		有り			1		壁・天井	昭和	61年	4月	山王1-4-2	
			南志津地下A調整池		有り	×	×	0	結露防止剤塗装(非含有)	壁・天井	平成	7年	4月	西志津6-12	
			南志津地下B調整池		有り	×	×	0	結露防止剤塗装(非含有)	壁・天井	平成	7年	4月	西志津7-7	
都市部	1	公園緑地課	上座総合公園プール管理棟		有り			1		天井	昭和	55年	7月	上座地先	
水道部	4	施設課	南部浄水場新館ポンプ棟		有り			1		壁・天井等	昭和	60年	3月	小篠塚1240	
			南部浄水場原水ポンプ室		有り		×	0	リシン吹付(非含有)	壁・天井	平成	1年	3月	小篠塚1240	
			志津浄水場新館ポンプ棟		有り			1		壁・天井	昭和	60年	6月	上志津原59-2	
			志津浄水場原水ポンプ室		有り			1		天井	平成	2年	3月	上志津原59-2	
			上座浄水場ポンプ棟		有り			2		壁・天井	昭和	58年	12月	上座776-2	
			上座浄水場原水ポンプ室		有り			1		天井	平成	6年	3月	上座776-2	
			水質検査室		有り	×	×	0	リシン吹付(非含有)	壁・天井	平成	1年	3月	裏新町31	
教育委員会		教育総務課	佐倉小学校15棟		有り			1		階段室天井	昭和	48年	10月	新町78-4	
			佐倉小学校21棟		有り			1		階段室等天井	昭和	55年	3月	新町78-4	
			内郷小学校10棟		有り			1		階段室天井	昭和	54年	3月	岩名870	
			内郷小学校12棟		有り			1		体育室天井	昭和	54年	3月	岩名870	
			内郷小学校16-1棟		有り			1		階段室天井	昭和	58年	3月	岩名870	
			印南小学校1棟		有り			1		階段室天井	昭和	50年	12月	印南223-1	
			印南小学校7棟		有り			1		体育室天井	昭和	53年	3月	印南223-1	
			印南小学校10棟		有り			1		階段室天井	昭和	56年	3月	印南223-1	
			千代田小学校8棟		有り			1		体育室天井	昭和	53年	3月	吉見553	
			千代田小学校11-1棟		有り			1		階段室天井	昭和	54年	8月	吉見553	
			千代田小学校11-2棟		有り			1		階段室天井	昭和	61年	2月	吉見553	
			志津小学校10棟		有り			1		階段室天井	昭和	55年	3月	上座1156	
			南志津小学校1棟		有り			1		体育室天井	昭和	50年	3月	下志津164-2	
			南志津小学校6棟		有り			1		階段室天井	昭和	52年	3月	下志津164-2	
			根郷小学校13棟		有り			1		階段室天井	昭和	52年	3月	城454	
			根郷小学校17棟		有り			1		階段室天井	昭和	54年	3月	城454	
			根郷小学校25棟		有り			1		階段室天井	平成	8年	3月	城454	
			和田小学校1-2棟		有り			1		階段室天井	昭和	62年	3月	直弥59-1	
			弥富小学校11棟		有り			1		階段室等天井	昭和	58年	3月	岩富町145	
			井野小学校5棟		有り			1		階段室天井	昭和	50年	1月	井野834	
			井野小学校6棟		有り			1		体育室天井	昭和	52年	3月	井野834	
			井野小学校7棟		有り			1		階段室天井	昭和	53年	3月	井野834	
			佐倉東小学校4棟		有り			1		体育室天井	昭和	52年	3月	将門町7	
			西志津小学校5棟		有り			1		体育室天井	昭和	53年	3月	西志津7-2-1	
			小竹小学校2棟		有り			1		体育室天井	昭和	55年	8月	ユーカリが丘5-5-1	
			小竹小学校6棟		有り			1		階段室天井	昭和	58年	6月	ユーカリが丘5-5-1	
			小竹小学校8棟		有り			1		階段室天井	昭和	59年	8月	ユーカリが丘5-5-1	

第二次公共施設における吹きつけ材使用施設一覧表(アスベスト含有分析調査対象施設の追加)

部	施設小計	所属	調査実施施設	第一次調査		第二次調査				備考						
				施設 カウント	吹付 使用	分析対象 施設	分析対象 棟	分析対象 検体数	対象除外理由	場所	供用開始		住所			
教育 委員会	29	教育総務課	間野台小学校1棟		有り			1		階段室天井	昭和	56年	3月	王子台2-18		
			間野台小学校2棟		有り			1		体育室天井	昭和	57年	3月	王子台2-18		
			間野台小学校8棟		有り			1		階段室天井	昭和	61年	2月	王子台2-18		
			青菅小学校1-1棟		有り			1		階段室天井	昭和	61年	3月	宮ノ台1-17-1		
			青菅小学校1-5棟		有り			1		階段室・便所	平成	3年	3月	宮ノ台1-17-1		
			志津中学校1-1棟		有り			1		教室等天井	昭和	38年	3月	井野1376		
			志津中学校9-1棟		有り			1		体育室天井	昭和	43年	3月	井野1376		
			志津中学校20棟		有り			1		階段室天井	昭和	55年	3月	井野1376		
			志津中学校18棟	第二次調査後判明				1		渡り廊下外部天井	昭和	53年	3月	井野1376		
			上志津中学校1棟		有り			1		階段室天井	昭和	48年	3月	上志津866		
			上志津中学校6棟		有り			1		階段室天井	昭和	50年	2月	上志津866		
			上志津中学校10棟		有り			1		階段室天井	昭和	54年	3月	上志津866		
			南部中学校12棟		有り			1		階段室天井	昭和	57年	3月	神門432-1		
			白井中学校6棟		有り			1		体育室天井	昭和	52年	3月	白井1530		
			白井中学校10棟		有り			1		階段室天井	昭和	56年	3月	白井1530		
			井野中学校3棟		有り			1		体育室天井	昭和	57年	11月	宮ノ台3-9-1		
			白井南中学校2棟		有り			1		器具庫等天井	平成	7年	3月	染井野4-1		
			弥富幼稚園		有り			1		昇降口天井	昭和	58年	3月	岩富町145		
			生涯学習課	ヤングプラザ	有り			1		天井裏	昭和	46年		栄町8-7		
		中央公民館	中央公民館	有り			1		天井配管	昭和	51年	3月	鐺木町198-3			
		和田公民館	和田公民館	有り			1		天井	昭和	50年	3月	直弥59			
		志津公民館	志津公民館	有り		×	×	0	複層吹付(非含有)	壁・天井等	昭和	48年	10月	上志津1814		
		佐倉図書館	佐倉図書館	有り		×	×	0	複層吹付(非含有)	壁・天井等	昭和	58年	5月	新町189-1		
		市民音楽ホール	市民音楽ホール	有り				1		ホール天井裏	昭和	56年	11月	王子台1-16		
		美術館	美術館	有り		×	×	0	岩綿(非含有)	電気室等天井	平成	6年	11月	新町210		
			47		施設数 / 棟数	47	77	36	65	70						

学校施設の再分析について

下記学校施設については、平成16年度にアスベスト含有分析調査を実施しましたが、高い安全性が要求される学校施設の特殊性を考慮し、分析方法を見直し、再度アスベスト含有分析調査を実施することと致しました。

部	施設小計	所属	調査実施施設	第一次調査		第二次調査				備考				
				施設 カウント	吹付 使用	分析対象 施設	分析対象 棟	分析対象 検体数	対象除外理由	場所	供用開始		住所	
教育 委員会	2	教育総務課	佐倉小学校22棟		有り			1		体育室天井	昭和	55年	3月	新町78-4
			上志津小学校13棟		有り			1		体育室天井	昭和	51年	3月	上志津1752
			白井小学校5棟		有り			1		体育室天井	昭和	44年	3月	白井2395
			和田小学校10棟		有り			1		体育室天井	昭和	53年	3月	直弥59-1
			弥富小学校16棟		有り			1		体育室天井	昭和	59年	3月	岩富町145
小計						2	5	5						
総合計						38	70	75						