## 耐震診断の結果の公表【要緊急安全確認大規模建築物(佐倉市所管分)】

## ■小学校、中学校、中等教育学校の前期課程若しくは特別支援学校

NO	建築物の名称	建築物の位置	建築物の主たる用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上必要な部分の地震に 対する安全性の評価結果	耐震改修の 予定(内容)	実施時期	備考
1	佐倉東小学校校舎 (管理棟及び教室棟)	佐倉市将門町7番地	小学校	(一財) 日本建築防災協会による「既存 鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に 基づく第2次診断法(2001年版)	Is/Iso=1.00 Ctu · Sd=0.82 (Iso=0.75 Z · G · U=1.25)	-	ı	耐震改修済
2	西志津小学校校舎 (一般特別教室棟)	佐倉市西志津七丁目2番 1号	小学校	(一財) 日本建築防災協会による「既存 鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に 基づく第2次診断法(2001年版)	Is/Iso=1.08 Ctu • Sd=0.83 (Iso=0.75 Z • G • U=1.25)	-	ı	耐震改修済
3	志津中学校校舎 (第 1 棟)	佐倉市井野 1376 番地	中学校	(一財) 日本建築防災協会による「既存 鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に 基づく第2次診断法(2001年版)	Is/Iso=1.02 Ctu · Sd=0.80 (Iso=0.75 Z · G · U=1.25)	_		耐震改修済

## ■体育館(一般公共の用に供されるもの)

NO	建築物の名称	建築物の位置	建築物の主たる用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上必要な部分の地震に 対する安全性の評価結果	耐震改修の 予定(内容)	実施時期	備考
1	佐倉市民体育館	佐倉市宮小路町3番地	体育館	(一財) 日本建築防災協会による「既存 鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に 基づく第2次診断法(1977年版)	Is/Iso=1.01 (Iso=0.75)	I	ı	耐震改修済

## ■病院、診療所

NO	建築物の名称	建築物の位置	建築物の主たる用途	耐震多株小方法小多林	構造耐力上必要な部分の地震に 対する安全性の評価結果	耐震改修の 予定(内容)	実施時期	備考
1	聖隷佐倉市民病院	佐倉市江原台二丁目 36 番 2	病院	(一財) 日本建築防災協会による「既存 鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に 基づく第2次診断法(2001年版)	Is/Iso=1.11 Ctu • Sd=0.68 (Iso=0.6 Z • G • U=1.0)	1		_

## ■保健所、税務署その他これらに類する公益上必要な建築物

NO	建築物の名称	建築物の位置	建築物の主たる用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上必要な部分の地震に 対する安全性の評価結果	耐震改修の 予定(内容)	実施時期	備考
1	佐倉市役所(1号館)	佐倉市海隣寺町 97 番地	市庁舎	(一財) 日本建築防災協会による「既存 鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に 基づく第2次診断法(2001年版)	Is/Iso=1.00 Ctu · Sd=0.50 (Iso=0.75 Z · G · U=1.25)	_	_	耐震改修済

# ■百貨店、マーケットその他物品販売業を営む店舗

NO	建築物の名称	建築物の位置	建築物の主たる用途	一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	構造耐力上必要な部分の地震に 対する安全性の評価結果	耐震改修の 予定(内容)	実施時期	備考
	オーケーストア志津 店	佐倉市上志津 1764 番地 5	店舗	(一財) 日本建築防災協会による「既存 鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に 基づく第2次診断法(2001年版)	Is/Iso=0.835 Ctu · Sd=0.53 (Iso=0.6 Z · G · U=1.0)	-	_	解体済