

令和3年度 小学校通学路合同点検箇所対策一覧【78箇所】

令和5年3月31日現在

番号	小学校名	点検箇所の位置	状況	対応・対策
1	佐倉小学校	佐倉市新町78-4付近 校門前の通り（通称金比羅通り）	歩道の白線や車輛の停止線が消えかかっている。	校門前路面標示補修 済 通りの外側線、路面標示の補修 済 路肩カラー舗装新設 済
2	佐倉小学校	佐倉市新町71-2付近 校門前の通り（通称金比羅通り）から新町 通りの横断歩道	道幅が狭く、路地の奥に入る車輛と歩行者 のすれ違いに注意が必要。歩行者用信号の 青の時間が短く、多くの児童が登下校時間 帯に集中する。	千葉県警察本部に信号のサイクル調整及び 横断歩道塗りなおし 済
3	佐倉小学校	佐倉市弥勒町102付近 千葉地方裁判所から新町通りに入る横断歩 道	抜け道で横断歩道に信号がない。車歩道の 分離線はあるが、縁石やガードレールがな い。バス停が歩道に設置されている。	車止め新設 済 バス停（裁判所入口）の移動 済
4	佐倉小学校	佐倉市鍋木町58付近 医院からスーパーに抜ける通りと国道29 6号下のトンネル	多くの車輛の抜け道となっているが、見通 しが悪く、横断歩道に信号がない。車道と 歩道の分離線はあるが、狭く、縁石やガ ードレールがない。	外側線位置変更により路肩拡幅 済 車線分離標新設 済 路肩カラー舗装部拡幅 済
5	内郷小学校	佐倉市山崎150-13付近 県道65号から京成佐倉駅へ進む道路	抜け道で、交通量がある。スピードを出し ている車も多い。カーブがあり見通しも悪 く、ガードレールがなく危険。	外側線、グリーンベルト新設 済 ゼブラゾーン新設 済
6	内郷小学校	佐倉市岩名987付近 店舗から小出義雄記念陸上競技場へ進む道 路	抜け道で、交通量がある。ガードレールが なく危険。信号機や横断歩道がないため、 車を確認して、横断している状況。	外側線新設、センターライン抹消 済 グリーンベルト、路面標示新設 済
7	内郷小学校	佐倉市岩名450-2付近の道路	車の通らない小道から、ガードレールのある 所まで、100mほど、歩道と車道の区 別がつきにくい。	外側線新設 済
8	臼井小学校	佐倉市臼井田2627付近 県道64号に抜ける道	抜け道で車のスピードが速い。歩道が途中 で無くなり、白線のみになる。	砂利部アスファルト舗装 済 車線分離標設置 済
9	臼井小学校	佐倉市臼井30付近 国道296号 臼井郵便局付近～踏切	交通量が非常に多く、車のスピードも速い 歩道はなく、路側帯のみである。	太田堂から郵便局までの外カーブの側溝の ふたの交換とグリーンベルトの設置 済
10	臼井小学校	佐倉市臼井634 臼井城址公園付近 太田図書の墓～星神社（臼井妙見社）への 道	道が狭く、車がぎりぎりである。木の根な どが露出し、大雨で土砂が流れてくる可能 性あり。	見守り活動を継続
11	臼井小学校	佐倉市臼井台31付近 急坂	登下校時、交通量多い。 車道と歩道の区別がない。	外側線、グリーンベルト設置 済
12	臼井小学校	佐倉市臼井田25付近 常楽寺付近のブロック塀	地震の規模によっては、崩れる可能性があ る。	地権者への通知、訪問を継続中 見守り活動を継続
13	印南小学校	佐倉市江原新田54付近 青少年体育館裏 学校前の崖	土砂崩れの可能性がある。	見守り活動を継続
14	印南小学校	佐倉市江原188付近 国道296号沿い裏の道路	雨天時、冠水により歩行が困難となる。	浸透柵の設置 済
15	印南小学校	佐倉市江原188付近 国道296号沿いの歩道 （荒天時の通学路として使用）	歩道が狭いうえ、雑草がひどく歩行が困 難。	除草 済
16	千代田小学校	佐倉市染井野6丁目21付近 すずかけ公園付近	白線の幅が狭いので、注意しながら通行し ている。	見守り活動を今後も継続 児童への注意・安全指導の継続
17	千代田小学校	佐倉市吉見184-13付近から県道136 号までの道 羽鳥方面の田んぼ道	道が狭くガードレール等もないので児童が 歩くスペースが限られている。また、見通 しが悪い。坂も急なため、雨の日は非常に 歩きづらい。	外側線新設、路面標示、グリーンベルト新 設 済
18	千代田小学校	佐倉市染井野6-17付近 染井野5丁目と6丁目の間の付近交差点及 びバス通り	交通量が多く、信号で待つ児童が多くお り、またバス通りのためバスや大型車が通 行しており、スピードも速い車が多い。	車止め設置済 済 路面標示新設 済

19	上志津小学校	佐倉市上志津1078番地付近 クリーニング屋付近からファミレス店舗前に抜ける道路	ガードレールがなく白線はあるが、スピードを出す車が多い。	外側線新設 済 センターライン抹消 済
20	上志津小学校	佐倉市南ユーカーリが丘25番地6付近から元電気店に抜ける道路	抜け道となっており、スピードを出す車が多い。また、南ユーカーリ32番地付近はカーブがあり見通しが悪い。	横断歩道設置 済 横断歩道設置に伴い、歩車道境界ブロックの切下げ及び切上げを実施、車止め新設 済
21	上志津小学校	佐倉市上志津1752番地付近 学校前のカーブ	抜け道となっており、朝の交通量が多く、制限速度20kmであるが速度オーバーする車が多い。	電柱幕新設 済 外側線修繕 済
22	志津小学校	佐倉市上座710-16付近 国道296号沿い店舗の先を左手に入る所	交通量が多く、見通しが悪い。	車止め6本設置 済
23	志津小学校	千葉県佐倉市上座330-4付近	抜け道となっており、スピードを出す車が多い。信号のない横断歩道を渡る。	電柱幕交換 済
24	志津小学校	佐倉市上座687付近 国道296号沿い店舗前の交差点	交通量が多い国道296号を横断する。	車止め4本設置 済
25	志津小学校	佐倉市上座314付近	陸橋は細い道路であり、車の往来が多い。	陸橋手前の看板を電柱幕に交換 済
26	志津小学校	佐倉市上座1269-1付近	抜け道として速度の速い車が多い。国道296号線へ向かう車の抜け道である。	電柱幕交換 済
27	下志津小学校	佐倉市下志津504付近	交通量が多く、歩道が極めてせまい。	外側線、センターライン、路面標示補修 済
28	下志津小学校	佐倉市下志津486付近	交通量が多く、歩道が極めてせまい。	電柱幕の内容変更 済 路面標示等新設 済
29	南志津小学校	佐倉市上志津原334付近 南中野公園から精米所に向かう道路	車道が狭く、歩道がない。抜け道としてスピードを出す車が多い。	路面標示新設 済
30	南志津小学校	佐倉市上志津原・中志津7丁目付近 店舗前交差点	交通量が多いにも関わらず、信号がなく横断しにくい。	歩車道境界ブロック着色 済 路面標示の設置・横断歩道の補修 済 電柱幕 済
31	南志津小学校	佐倉市上志津原331付近 県道155号 上志津原十字路	トラックなど大型車の交通量が多い。信号待ちの待機場所が狭くて危険。(浄水場側は歩道が狭く、渡辺住設横は空地だが狭い)	車止め3本設置 済
32	南志津小学校	佐倉市中志津7丁目1-10付近 南志津保育園前道路	坂道のため車や自転車が急に現れる。見通しが悪く車のスピードが出ている。	外側線修繕予定、グリーンベルト新設 済、 車線分離標新設 済 ゼブラゾーン新設 済 電柱幕設置 済
33	南志津小学校	佐倉市中志津7-1809付近 民家ミラー前	車道が狭く歩道がなくカーブで見通しが悪い。停止線がなく、スピードを出す車がある。	電柱幕設置 済
34	根郷小学校	佐倉市城804付近 松ヶ丘交差点	坂道の頂上に横断歩道があるため、アクセルを踏み込んでいる車が多く、危険である。横断歩道の線が消えかかっている。	路面標示の補修 済
35	根郷小学校	佐倉市藤治台18付近 藤治台交差点	車同士の大きな事故が何件も起きている。一時停止を無視する車が見られる。横断歩道の線が薄い。	路面標示の補修 済
36	根郷小学校	佐倉市城396付近 藤治台入口近くの交差点	交通量が多く、見通しが悪い。	見守り活動を継続
37	根郷小学校	佐倉市城767-5付近 県道65号沿い 元銀行ATM脇のT字路	塀と電柱で見通しが悪い。横断歩道の線が消えかかっている。	路面標示の補修 済
38	根郷小学校	佐倉市城767-5付近 県道65号沿い	民家のブロック塀がひび割れしている。職員、PTAの見守り活動継続中。	地権者への通知、訪問を継続中 見守り活動を継続

39	和田小学校	佐倉市直弥 59番地 八木842番地3 交差点 下勝田379番地1	交通量が多いにも関わらず、信号機がない。	外側線引き直し 済
40	和田小学校	佐倉市下勝田372番地付近 T字路の横断歩道	交通量が多く、横断歩道が剥けてきている。	外側線の設置、交差点マーク設置 済 路面標示の補修 済
41	和田小学校	佐倉市下勝田230番地付近 農道の交差点	交通量が非常に多い農道の交差点で、横断歩道がない。	路面標示設置 済
42	和田小学校	佐倉市高崎付近 国道51号の高架橋	歩行スペースが非常に狭い。	外側線の延伸、路肩拡幅 路肩カラー舗装、車線分離標設置 済
43	弥富小学校	佐倉市岩富付近 県道277号神門八街線 岩富地区の通学路	4つのカーブの見通しが悪い。カーブミラーは、秋から冬にかけて結露で見えない。路側帯の白線がない。抜け道になっている。	外側線の設置 済
44	弥富小学校	佐倉市七曲付近 県道289号岩富山田台線 宮内・西神門・七曲・飯塚地区の通学路	見通しの悪いカーブが続く。路側帯の白線はあるが人がよける幅がない。また、側溝の上に蓋を歩行スペースとしているが、所々破損している。	側溝上の土砂の撤去 済 路側帯のカラー舗装化 済
45	弥富小学校	佐倉市岩富882付近 県道22号八街横芝線下トンネル付近 (県道277号神門八街線の出入口付近)	路側帯の白線が消えている。一方通行の標識が倒れている。見通しが悪く、抜け道でスピードを出す車が多い。	外側線引き直し(車線幅員減少) 済 除草 済 横断歩道の補修 済
46	井野小学校	佐倉市井野1019-9付近 佐倉市西ユカリが丘4丁目付近	八千代、印西の抜け道になっているので交通量が多い。また、信号がないので危険。	外側線修繕 済、センターライン修繕 済
47	井野小学校	佐倉市井野943-1付近	抜け道になっている。また、見通しが悪く危険。	注意喚起の看板を電柱幕に交換 済
48	井野小学校	佐倉市井野1415-1付近	交通量が多く、道が非常に狭い。	電柱幕新設及び交換 済
49	井野小学校	佐倉市井野1025付近	交通量が多く、道が非常に狭い。	外側線修繕 済 車線分離標新設 済 路面標示修繕 済
50	井野小学校	佐倉市ユカリが丘7-19付近 井野小学校裏横断歩道(ユカリ門)	朝日が眩しく車から児童が見えづらい。	信号機の改良 済
51	佐倉東小学校	佐倉市飯田893付近 線路沿いの道路	成田方面への抜け道となり、交通量が多く、歩道が整備されていない。	外側線引き直し(路肩拡幅) グリーンベルト設置 済
52	佐倉東小学校	佐倉市将門町71付近 将門同和对策集会所前の道路	酒々井一大佐倉一成田方面への抜け道となり、カーブが多く、交通量も多い。歩行スペースが非常に狭い。	外側線引き直し(車線幅員減少) グリーンベルト設置 済 止まれの路面標示 済 一時停止線の補修 済
53	佐倉東小学校	佐倉市千成1丁目5付近 T字路の信号機	佐倉高校側からの車の往来に対して上り坂に加え、光の加減により信号機が見えづらい。	見守り活動を継続
54	西志津小学校	佐倉市西志津7丁目3付近 ダイケアセンター前交差点	勝田台方面へ行くための抜け道として利用することが多く、信号無視やスピードを出す自動車や自転車が目立つ。	見守り活動を継続
55	西志津小学校	佐倉市西志津7丁目付近 西志津小学校前の道路	道幅が狭く歩道がない。児童と自動車との距離がとて近く、危険である。	グリーンベルト新設 済
56	小竹小学校	佐倉市小竹1299-1 付近手前の道	道が細く、見通しが悪い。	見守り活動を継続
57	小竹小学校	佐倉市ユカリが丘5-5-1手前 マンション入り口の交差点	信号のない横断歩道、抜け道になっている。	見守り活動を継続
58	小竹小学校	佐倉市ユカリが丘1-23、1-31間の 交差点	信号のない交差点、緩やかな坂道になっており車のスピードが出やすい。	見守り活動を継続

59	小竹小学校	佐倉市ユーカーリが丘2-2-4付近 萱橋公園前交差点	交通量が多い。	電柱幕新設、交換 済
60	間野台小学校	佐倉市生谷字間野1559-38付近 県道64号沿い店舗前十字路 店舗の対角線向かいのアパート脇の歩道	一人通るにも歩道が狭すぎる。ガードレールも縁石もない。	要望の場所は、狭く危険なので対策ができない。ゴルフ場から交差点手前（アパート手前）まで舗装及びグリーンベルト 済
61	間野台小学校	佐倉市生谷1544付近 県道64号から染井野方面に分岐した道	抜け道として利用する車が多く、道路横断しにくい。	通学路標識、路面標示の設置 グリーンベルト延伸 済 横断旗 済
62	王子台小学校	佐倉市王子台6丁目30付近 大林公園前の交差点	信号がなく、広い道路に抜けるために通る自動車がスピードを出す。	交差点内のカラー舗装新設 済
63	王子台小学校	佐倉市王子台6丁目26付近 店舗駐車場出入口	駐車場からの車の出入り口のため危険である。	路面シール修繕 済
64	王子台小学校	佐倉市王子台5丁目 王子台小学校体育館北側の交差点	水道道路から駅や国道296号に抜けるため、登校の時間帯に交通量が多くスピードも出ている。	電柱幕設置 済
65	王子台小学校	佐倉市稲荷台2丁目、3丁目、南臼井台の 交差点及び歩道橋 国道296号	交通量が多く、自動車のスピードが速い。斜め的一方通行は、道が細いため注意が必要。	交差点の車止め4本設置 済 歩道橋の塗装 済
66	王子台小学校	佐倉市王子台5丁目付近 車屋と車屋の間の交差点	交通量が多く、右左折する自動車が危険である。	路面シール修繕 済
67	青菅小学校	佐倉市宮ノ台3丁目15付近 歯科医前の道路	信号がなく、カーブで見通しが悪い。警察「信号機の設置は難しい」とこのだが必要中。	見守り活動を継続
68	青菅小学校	佐倉市宮ノ台1丁目17付近 青菅小学校前の道路	信号がなく、見通しが悪い。	路面シール新設、交換 済
69	寺崎小学校	佐倉市寺崎北2丁目付近 線路を跨ぐ寺崎陸橋の北側の歩道	歩道を横切る車が多い。交差点の渋滞を避けるために、抜け道になっている。	車止め設置 済
70	寺崎小学校	佐倉市寺崎北4丁目付近 県道136号から市道32号に抜ける路地	新しい住宅街だが、交差点の渋滞を避けるために、抜け道になっている。	横断歩道設置 済 横断歩道設置時に車止め及び 路面標示設置 済
71	寺崎小学校	佐倉市大崎台1丁目30付近 JR線を跨ぐ寺崎陸橋の南側、店舗前の丁 字路	交通量の多い交差点。この丁字路を右折する車両が、かなりのスピードで通り抜ける。登下校時はこの地点で信号待ちをする児童が多くいる。	車止め新設 済
72	山王小学校	佐倉市大篠塚付近 東関東自動車道の上を渡る橋 （郷ノ台橋）と側道	交通量が多く、見通しが悪い。	車止め設置、外側線の引き直し 済 車線分離標設置 済 横断歩道の補修 済
73	山王小学校	佐倉市太田1299付近から東泉寺への道 太田地区に上がる坂道と太田地区内の細い 道	坂、崖になっている。ガードレールや歩道がない。道が狭く、登校時間帯の交通量が多い。	外側線の新設 済
74	山王小学校	佐倉市山王2丁目20付近の交差点	信号機がなく、動物病院の前に車がたくさん止まっている。付近に公園があり、車の交通量が多く、人も多く渡っている。	街路樹の伐採 済
75	染井野小学校	千葉県佐倉市染井野3丁目41付近 店舗付近交差点及び駐車場入口	見通しが悪い。スピードを出した車が急に駐車場へ入ってくる。	見守り活動を継続
76	染井野小学校	佐倉市染井野1丁目付近 小学校正門前道路	児童が道路を横断するが、横断歩道がない。	見守り活動を継続
77	染井野小学校	佐倉市染井野1丁目付近 つきのき公園前の道路	つきのき公園前に横断歩道がない。交通量が多く、スピードを出している車が多い。	横断歩道設置 済 横断歩道設置時に街路樹撤去及び 車止め設置 済
78	白銀小学校	佐倉市白銀1丁目付近 国道296号 白銀交差点	交通量が多く、トラック等の大型車がスピードを出して通る。学校運営委員が当番制で児童の登下校のの見守りを行う。	国道沿いに車止め2本×4カ所 8本を検討 済