

佐倉東小学校 通学路要注意力所

令和5年3月31日現在

小学校名	点検箇所の位置	状況	対応・対策
佐倉東小学校	佐倉市飯田893付近 線路沿いの道路	成田方面への抜け道となり、交通量が多く、歩道が整備されていない。	外側線引き直し（路肩拡幅） 済 グリーンベルト設置 済
佐倉東小学校	佐倉市将門町71付近 将門同和对策集会所前の道路	酒々井一大佐倉一成田方面への抜け道となり、カーブが多く、交通量も多い。歩行スペースが非常に狭い。	外側線引き直し（車線幅員減少） 済 グリーンベルト設置 済 止まれの路面標示 済 一時停止線の補修 済
佐倉東小学校	佐倉市千成1丁目5付近 T字路の信号機	佐倉高校側からの車の往来に対して上り坂に加え、光の加減により信号機が見えづらい。	見守り活動を継続